

NEO PUR

Wir haben mehr drauf.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ

Техническая инструкция



NEO LUX

WASSERBASIERT VERSIEGELN.

NL80 NEOLUX ELITE ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

5,5л



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая устойчивость к пятнам, царапинам, истиранию;
- Предназначен для помещений с очень высоким уровнем нагрузки;
- Легко и просто наносится;
- Быстро сохнет;
- Применяется на сильно повреждённые поверхности;

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Полуматовый, ультраматовый.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Температура в помещении: 18-25°C
Относительная влажность воздуха: >35% и < 65%.
Температура пола: >15°C

Избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. Низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания. Высокая температура и низкая влажность воздуха уменьшают время высыхания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Обрабатываемая поверхность должна быть отшлифована, очищена от жира, воска, пыли и других возможных загрязнений, щели и углубления должны быть хорошо выровнены шпаклевкой NEOLUX Wood Filler или NEOPUR Filler Solution. После шлифовки шкуркой P120 пол обрабатывают грунтовкой. Рекомендованные грунтовки: NL04 Hydro Hydro Primer, NP02 Color-Quick (см.соотв.инструкции).

ПРИМЕНЕНИЕ: Рекомендованная температура лака и компонента В перед нанесением: 20°C. Перед использованием контейнеры необходимо хорошо взболтать.

Компонент А NL80 Elite перелить в чистую и сухую ёмкость для смешивания, затем медленно добавить отвердитель, компонент В NL80 Elite в соотношении с основным компонентом (А) 1:10 и сразу, при медленном добавлении компонента В, начать тщательно смешивать специальной мешалкой с низкой скоростью вращения в течение 5 минут. Оставить смесь на 10 минут. Смесь не должна быть плотно закрыта — опасность взрыва!

ВНИМАНИЕ! При смешивании необходимо строго соблюдать указанные пропорции. Лаковая смесь должна быть использована в течение 2 часов (23 °C/ 50% отн. влажности воздуха).

По истечении времени наносят 2-3 слоя лака NEOLUX Elite при помощи валика NEOLUX (каждый последующий слой лака - только после полного высыхания предыдущего). Нанесение начните с края по направлению текстуры, потом сразу выровняйте по направлению

текстуры. Рекомендуется промежуточная шлифовка шкуркой P120, повышающая качество отделки, снижающая эффект "поднятия древесных волокон".

При лакировке большого помещения, чтобы избежать разной степени блеска, необходимо перелить сразу несколько ёмкостей лака и второго компонента (медленно) в одну большую ёмкость и сразу (при медленном добавлении компонента В) начать тщательно смешивать машинным способом с низкой скоростью вращения (Необходимо обращать внимание на время жизнеспособности смеси!). При нанесении следить, чтобы вся площадь была покрыта лаковым слоем толщиной около 100 мл/м².

РАСХОД: Примерно 100 г/м² при нанесении валиком на один слой.

ВРЕМЯ СУШКИ: Примерно 4 часа перед нанесением следующего слоя. Пол можно шлифовать примерно через 4 часа, подвергнуть легким нагрузкам примерно через 24 часа, окончательная прочность достигается примерно через 7 дней. Ковры, дорожки и т. п. можно постелить на пол примерно через 10 дней. Применять средства по уходу NR17 Parkett Pflege/NR19 Parkett Pflege Sport примерно через 10 дней. Время сушки определено при температуре 23°C и отн. влажности воздуха 50 %. Другие условия могут привести к значительному изменению времени высыхания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой сразу после использования.

ХРАНЕНИЕ: Минимум 12 месяцев в закрытых заводских контейнерах. Беречь от мороза! Не подвергать воздействию температуры свыше 40°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: При работе следует соблюдать обычные меры предосторожности.

УПАКОВКА: 5,5 л (основной компонент - 5 л, отвердитель - 0,5 л)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: Согласно ДИН 18356 лакированные полы должны регулярно обрабатываться специальными средствами по уходу. Мы рекомендуем средства по уходу за полом NEOCARE (см.инструкцию).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучшего результата необходимо тщательно изучить рекомендации по хранению и применению продукта и строго следовать им. В противном случае мы не можем гарантировать надлежащего качества выполнения работ.